18

Poklona



KATALOGOVÉ ČÍSLO	1000161916
KRAJ	Jihomoravský kraj
OKRES	Znojmo
OBEC S ROZŠÍŘ. PŮSOBNOSTÍ	Znojmo
OBEC	Šatov
ČÁST OBCE	Šatov
KATASTRÁLNÍ UZEMÍ	Šatov
NÁZEV OBJEKTU V GIS	poklona
TYP	výklenková kaple
KATEGORIE	objekt
OHROŽENO	ano
SLOH	klasicismus

ANOTACE

Kvalitní drobná sakrální architektura klasicistních rysů, snad z okruhu louckého kláštera, tvoří výrazný orientační bod v zemědělké krajině.

POPIS

Drobná sakrální architektura typu poklony stojící v poli východně od obce. Hranolová stavba stojící na obdélném půdorysu zastřešená sedlovou střechou tvořenou na plocho položenými pálenými taškami. Průčelí na osu otevřeno segmentově zaklenutým hlubokým výklenkem chráněným mříží s pásoviny. Průčelí flankováno polosloupy s hlavicemi, jež jsou součástí bohatě profilované římsy nesoucí trojúhelníkový štít. Boční stěny prolomeny mělkými půlkruhově zaklenutými nikami. Zadní stěna je hladká. Materiál: cihla, omítka Předmět památkové ochrany tvoří poklona na pozemku parc. č. 2854.

Zobrazit trvalý odkaz na tuto stránku

Stáhnout data v XLS

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

• **kulturní památka rejst. č. ÚSKP 48913/7-8313 - výklenková kaplička - poklona**

Fáze ochrany: již není památkově chráněno

Chráněno: 3. 5. 1958 - 31. 12. 1987

Zobrazit na mapě

STÁTNÍ ARCHEOLOGICKÝ SEZNAM (SAS)

území s archeologickými nálezy III. kategorie

ZOBRAZENÍ NA MAPĚ

BODOVÉ ZOBRAZENÍ:

DB 2456781, Šatov, Šatov, Šatov, Znojmo, Jihomoravský kraj

DIGITÁLNÍ DOKUMENTY (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Šatov, okres Znojmo, klasicistní poklona z poloviny 19. století, v nice pozůstatek původní malby na plechu, celkový pohled

Šatov, okres Znojmo, poklona, celkový pohled

Šatov, okres Znojmo, klasicistní poklona z poloviny 19. století, v nice torzo původní malby na plechu, celkový pohled od JV

Šatov, okres Znojmo, klasicistní poklona z poloviny 19. století, v nice torzo původní malby na plechu,

celkový pohled od JV

Šatov, okres Znojmo, klasicistní poklona z poloviny 19. století, v nice torzo původní malby na plechu, celkový pohled od J

Šatov, okres Znojmo, klasicistní poklona z poloviny 19. století, v nice torzo původní malby na plechu, celkový pohled od J

Šatov, okres Znojmo, klasicistní poklona z poloviny 19. století, v nice torzo původní malby na plechu, čelní pohled, detail

FYZICKÝ STAV

Stupeň stavu: 4 havarijní stav
Datum: 9. 4. 2021
Objekt je v havarijním stavu.

? **Památkový katalog** je evidenční systém obsahující údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a k dalším ...


S
V
Z
J
Daniž
Šatov
Daniž
Daniž
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19